


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» г.п. НАРТКАЛА
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР**

361335, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 76

телефон (факс): 8(86635) 2-89-74

Исход.№ 186
от «20» 12. 2016г.



Б.В.Шиль

Главе местной администрации
Урванского муниципального района
А.Д.Кошееву
И.о. начальника МКУ РУО
Урванского муниципального района
М.Т.Афаунову


Довожу до Вашего сведения, что в МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала была проведена 18.10.2016г. плановая проверка и 14.11.2016г. внеплановая проверка Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС и ликвидации стихийных бедствий по КБР, отделом надзорной деятельности по Урванскому району исполнения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности в МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала, во исполнение ст.6,6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г., № 69-ФЗ « О пожарной безопасности».

На основании актов проверок №151,152 от 18.10.2016г. и №155,156 от 14.11.2016г. был предъявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, часть которого уже устранена своими силами.

Устранение некоторых нарушений требует большие финансовые затраты, непосильные ОУ. Это:

по школьному блоку:

1. Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации объекта (п.61,Правила противопожарного режима в РФ).
2. Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (п.61,Правила противопожарного режима в РФ);
3. В здании сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара (п.п.«д»,п.23. Правила противопожарного режима в РФ);
4. Имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п.7.ст.83 ФЗ от 22.07.2008г.№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)



по дошкольному блоку:

1. Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
2. Здание не оборудовано установкой оповещения людей о пожаре.
3. Не осуществляется проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта;
4. Не проводятся эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в здании не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.

Автоматическая пожарная сигнализация школы не подлежит восстановлению, с 2009 года вышли новые нормы системы пожарной сигнализации, которым она уже не соответствует. По подсчетам проектировщиков установка новой системы сигнализации в школьном блоке будет стоить 1млн.800тыс. рублей, а в дошкольном блоке – 1млн.500тыс. рублей. Для восстановления в здании дверей, предусмотренных проектной документацией, препятствующих распространению опасных факторов пожара требуется 12 штук дверей.

Администрация МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала убедительно просит Вас оказать содействие и помощь для устранения нарушений требований пожарной безопасности, имеющих в выше указанных предписаниях, непосильных для школы в финансовом плане.

И.о. директора школы



М.П. Мисрокова

М.П.Мисрокова