

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» г.п. НАРТКАЛА
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

361335, г.п. Нарткала, ул. Жамборова ,76

телефон (факс): 8(86635) 2-89-74

исход.№ 36
от 30 марта 2016г.

Главе местной администрации
Урванского муниципального района
А.Д. Кошееву



И.о. начальника МКУ РУО
Урванского муниципального района
Афаунову М.Т.

Довожу до Вашего сведения, что 29.01.2016 года в МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала была проведена внеплановая проверка Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС и ликвидации стихийных бедствий по КБР, отделом надзорной деятельности по Урванскому району исполнения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности в МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала, во исполнение ст.6,6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (предписание № 13 /1/ 13 от 16.03.2016 года. На основании акта проверки был предъявлен ряд нарушений а именно: по школьному блоку:

1. не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации объекта (п.61,Правила противопожарного режима в РФ);
2. не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (п.61, Правила противопожарного режима в РФ);
3. в здании сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара (п.п. «д»,п.23 Правила противопожарного режима в РФ);
4. на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.

По дошкольному блоку:

1. оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией;
2. оборудовать здание установкой оповещения людей о пожаре;
3. укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями;



4. осуществить проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта;
5. восстановить на путях эвакуации знаки пожарной безопасности;
6. организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в здании не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.

Из выявленных замечаний по школьному блоку на сегодняшний день устранены посильные, в финансовом плане, пункты, а именно на путях эвакуации вывешены знаки пожарной безопасности.

По дошкольному блоку на сегодняшний день устранены замечания по следующим пунктам 3,4,5. а именно :

- укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями;
- осуществлена проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта;
- восстановлены на путях эвакуации знаки пожарной безопасности.

Для устранения остальных выявленных замечаний требуются большие финансовые затраты. Автоматическая пожарная сигнализация школы не подлежит восстановлению, тем более, что с 2009 года вышли новые нормы сигнализации, которым она уже не соответствует. Установка новой системы пожарной сигнализации в школьном блоке по подсчетам проектировщиков будет стоить 1 млн.800 тыс. рублей, а в дошкольном блоке 1 млн. 500 тыс. рублей. Для восстановления в здании дверей, предусмотренных проектной документацией, препятствующих распространению опасных факторов пожара требуется 12 шт. дверей.

Администрация МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала убедительно просит Вас оказать содействие и помощь для устранения замечаний, непосильных в финансовом плане для ОУ пунктов выше указанного предписания.

И.о. директора



М.П.Мисрокова